

Утверждаю:

Генеральный директор
АО «Камтэкс-Химпром»

И.И.Иванов
«*Иванов*» 2021 г.

Перечень мероприятий по улучшению условий труда и снижению уровня профессиональных рисков на рабочих местах цеха №1, цеха №8, Службы качества по результатам СОУТ

Индивидуальный номер и наименование рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Ответственное лицо за организацию работ по реализации мероприятий	Отметка о выполнении
<i>Цех № 1</i>					
0-2/180/15-18 Аппаратчик синтеза 6 разряда	Приобрести новое рабочее кресло	Улучшение эргономики рабочего места, снижение тяжести трудового процесса	2021 г.	Начальник цеха № 1	Выполнено
	Организация рационального режима труда и отдыха в соответствии с ДП-ПП-28	Снижение тяжести и напряженности трудового процесса	Постоянно		
0-2/180/15-20 Аппаратчик окисления, 5 разряд	Разработка и реализация проекта по герметизации емкостей S-235/1,2 в насосной добавок.	Снижение концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2021-2022 гг.	Начальник цеха № 1	
0-2/180/15-22 Аппаратчик перегонки, 5 разряд	1 Организация рационального режима труда и отдыха в соответствии с ДП-ПП-28. 2 Контроль эффективности работы вентиляции в отделении дистилляции.	Снижение уровня воздействия нагревающего микроклимата в отделении дистилляции	Постоянно	Начальник цеха № 1	Выполнено
0-2/180/15-21 Аппаратчик перегонки, 6 разряд					
0-2/180/15-25 Аппаратчик чешуирования, 4 разряд (кристаллизация)	1 Замена ленточных транспортеров Т-351/3 на шнековые транспортеры. 2 Герметизация оборудования, крышек корпуса кристаллизаторов, ленточных и шнековых транспортеров, мест стыковки ленточных и шнековых транспортеров с бункером.	Снижение негативного воздействия вредных веществ на работника	2021-2022 гг.	Начальник цеха № 1	

<p>0-2/180/15-26 Аппаратчик чешуирования, 3 разряд</p>	<p>1 Проектирование и реализация проекта местной аспирации в районе технических весов. 2 Герметизация фасовочного оборудования производства ФА и ФК. 3 Приобретение промышленного пылесоса во взрывобезопасном исполнении для уборки оборудования и рабочих мест. 4 Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания, контроль за применением.</p> <p>1 С учетом результатов СОУТ включить дополнительно в перечень СИЗ, выдаваемых работникам, средства индивидуальной защиты от шума. 2 Выдать работникам СИЗ от шума, осуществлять контроль за применением СИЗ в зонах с повышенным уровнем шума. Организация рационального режима труда и отдыха в соответствии с ДП-ПП-28</p>	<p>Снижение негативного воздействия вредных веществ на работника</p>	<p>2021-2022 гг.</p>	<p>Начальник цеха № 1</p>	<p>Выполнено</p>
<p>0-2/180/15-48 Аппаратчик химводоочистки, 4 разряд</p> <p>0-2/180/15-47 Мастер</p>	<p>1 С учетом результатов СОУТ включить дополнительно в перечень СИЗ, выдаваемых работникам, респиратор для защиты от пыли. 2 Выдать работникам респираторы, осуществлять контроль за применением СИЗ при выполнении операций с выделением пыли.</p>	<p>Снижение негативного воздействия пыли на работника</p>	<p>2021 г.</p>	<p>ООТиПБ Начальник цеха № 1</p>	
<p>0-2/180/15-3 Заместитель начальника цеха (по эксплуатации) 0-2/180/15-35 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (сменный), 6 разряд 0-2/180/15-43 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, 6 разряд</p>	<p>1 С учетом результатов СОУТ включить дополнительно в перечень СИЗ, выдаваемых работникам, средства индивидуальной защиты от шума. 2 Выдать работникам СИЗ от шума, осуществлять контроль за применением СИЗ в зонах с повышенным уровнем шума.</p>	<p>Снижение негативного воздействия шума на работника</p>	<p>2021 г. Выдача СИЗ в соответствии с утвержденными перечнями. Контроль за применением постоянно</p>	<p>ООТиПБ Начальник цеха № 1</p>	

<p>0-2/180/15-44 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, 5 разряд</p> <p>0-2/180/15-12 Старший мастер по ремонту приборов и аппаратуры (КИПиА)</p> <p>0-2/180/15-13 Мастер по ремонту приборов и аппаратуры (КИПиА)</p> <p>0-2/180/15-49 Мастер</p>	<p>1 С учетом результатов СОУТ включить дополнительно в перечень СИЗ, выдаваемых работникам, средства индивидуальной защиты от шума.</p> <p>2 Выдать работникам СИЗ от шума, осуществлять контроль за применением СИЗ в зонах с повышенным уровнем шума.</p>	<p>Снижение негативного воздействия производственного шума на работника</p>	<p>2021 г.</p> <p>Выдача СИЗ в соответствии с утвержденными перечнями. Контроль за применением постоянно</p>	<p>ООТиПБ</p> <p>Начальник цеха № 1</p>	
<p>0-2/180/15-5 Начальник отделения (окисления)</p> <p>0-2/180/15-6 Начальник отделения (окисления и пароконденсации)</p> <p>0-2/180/15-7 Старший мастер (сменный)</p> <p>0-2/180/15-10 Мастер</p> <p>0-2/180/15-11 Мастер (отделение дистилляции и фумаровой кислоты)</p> <p>0-2/180/15-14 Мастер по ремонту технологического оборудования</p> <p>0-2/180/15-19 Аппаратчик окисления, 6 разряд</p> <p>0-2/180/15-20 Аппаратчик окисления, 5 разряд</p> <p>0-2/180/15-22 Аппаратчик перегонки, 5 разряд</p> <p>0-2/180/15-23 Аппаратчик чешуирования, 4 разряд (паллетизатор)</p> <p>0-2/180/15-24 Аппаратчик чешуирования, 4 разряд (автомат)</p>	<p>1 Применение средств индивидуальной защиты от шума.</p> <p>2 Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания.</p>	<p>Снижение негативного воздействия производственного шума на работника.</p> <p>Снижение негативного воздействия вредных веществ на работника.</p>	<p>Выдача СИЗ в соответствии с утвержденными перечнями. Контроль за применением постоянно.</p>	<p>Начальник цеха № 1</p>	<p>Выполнено</p> <p>Выполнено</p>

<p>0-2/180/15-25 Аппаратчик чешуирования, 4 разряд (кристаллизация) 0-2/180/15-29 Аппаратчик абсорбции, 5 разряд 0-2/180/15-30 Аппаратчик нагрева теплоносителей, 4 разряд 0-2/180/15-31 Аппаратчик производства химических реактивов, 6 разряд 0-2/180/15-32 Аппаратчик осаждения, 5 разряд 0-2/180/15-36 Слесарь- ремонтник, 6 разряд 0-2/180/15-37 Слесарь- ремонтник, 6 разряд 0-2/180/15-38 Слесарь- ремонтник, 5 разряд 0-2/180/15-39 Слесарь- ремонтник, 4 разряд 0-2/180/15-41 Электрогазосварщик, 6 разряд 0-2/180/15-42 Электрогазосварщик, 5 разряд 0-2/180/15-41 Электрогазосварщик, 6 разряд 0-2/180/15-42 Электрогазосварщик, 5 разряд 0-2/180/15-51 Машинист экструдера, 4 разряд</p>	<p>1 Применение средств индивидуальной защиты от шума. 2 Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания.</p>	<p>Снижение негативного воздействия производственного шума на работника. Снижение негативного воздействия вредных веществ на работника.</p>	<p>Выдача СИЗ в соответствии с утвержденными перечнями. Контроль за применением постоянно.</p>	<p>Начальник цеха № 1</p>	<p>Выполнено</p>
<p>0-2/180/15-41 Электрогазосварщик, 6 разряд 0-2/180/15-42 Электрогазосварщик, 5 разряд 0-2/180/15-51 Машинист экструдера, 4 разряд</p>	<p>Организация рационального режима труда и отдыха в соответствии с ДП-ПП- 28</p>	<p>Снижение тяжести трудового процесса.</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Начальник цеха № 1</p>	<p>Выполнено</p>

0-2/180/15-50 Машинист экструдера, 6 разряда	Организация рационального режима труда и отдыха в соответствии с ДП-ПП-28	Снижение тяжести трудового процесса.	Постоянно	Начальник цеха № 1	Выполнено
Применение средств индивидуальной защиты от шума.	Снижение негативного воздействия производственного шума на работника.	Снижение негативного воздействия	Постоянно		Выполнено
0-2/180/15-1 Начальник цеха 0-2/180/15-2 Заместитель начальника цеха (по технологии) 0-2/180/15-4 Начальник отделения (дистилляции и фумаровой кислоты) 0-2/180/15-8 Мастер (сменный) 0-2/180/15-9 Мастер (по приёму сырья и отпуску готовой продукции) 0-2/180/15-16 Старший инженер-технолог 0-2/180/15-17, 1 Инженер-технолог 0-2/180/15-27 Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции, 4 разряд 0-2/180/15-28 Аппаратчик конденсации, 5 разряд 0-2/180/15-34 Слесарь-ремонтник (сменный), 5 разряд 0-2/180/15-40 Слесарь-ремонтник, 3 разряд 0-2/180/15-46 Изолирующий на термоизоляции, 4 разряд	Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение негативного воздействия вредных веществ на работника.	Выдача СИЗ в соответствии с утвержденными перечнями. Контроль за применением постоянно.	Начальник цеха № 1	Выполнено

Служба качества Производственная лаборатория цеха №1

<p>0-2/180/15-79 Начальник лаборатории</p> <p>0-2/180/15-80 Лаборант химического анализа, 5 разряд</p> <p>0-2/180/15-81 Лаборант химического анализа (сменный), 4 разряд</p>	<p>Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания.</p> <p>Организация рационального режима труда и отдыха в соответствии с ДП-ПП-28</p>	<p>Снижение негативного воздействия вредных веществ на работника.</p> <p>Снижение тяжести трудового процесса</p>	<p>Выдача СИЗ в соответствии с утвержденными перечнями. Контроль за применением постоянно.</p> <p>Постоянно</p>	<p>Начальник лаборатории</p>	<p>Выполнено</p> <p>Выполнено</p>
Цех №8					
<p>0-2/180/15-87 Монтер пути, 4 разряд</p> <p>0-2/180/15-86 Монтер пути, 5 разряд</p>	<p>Организация рационального режима труда и отдыха в соответствии с ДП-ПП-28</p>	<p>Снижение тяжести трудового процесса</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Начальник цеха № 8</p>	<p>Выполнено</p>

Начальник ООТиПБ

Начальник цеха № 1

Начальник цеха № 8

Начальник Службы качества

А.А. Субботин

П.В. Саенко

В.В. Севостянов

Е.В. Сесюнина